

Getreidelager - Rundsilos



Glattwand-Rundsilos für Innenaufstellung, verzinkte Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
102982	Einstiegs Luke für Silo Ø 2,25 m		
102983	Einstiegs Luke für Silo Ø 2,625 m		
102984	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,00 m		
102985	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,375 m		
102986	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,75 m		
102987	Einstiegs Luke für Silo Ø 4,125 m		
102988	Einstiegs Luke für Silo Ø 4,50 m		
102989	Einstiegs Luke für Silo Ø 5,25 m		
102990	Einstiegs Luke für Silo Ø 6,00 m		
102991	Einstiegs Luke für Silo Ø 6,75 m		
102992	Einstiegs Luke für Silo Ø 7,50 m		
111815	Sichtfenster zu Einstiegs Luke		
103052	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 30°		
103055	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 45°		
103058	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 60°		
103096	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 30°		
103099	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 45°		
103102	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 60°		
103062	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2000*)		
103063	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2250*)		
103064	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2500 für GWSI 2,25 / 2,625 / 3,00 *)		
103065	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2750 für GWSI 3,375 / 3,75 *)		
103066	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 3000 für GWSI 4,125 / 4,50 *)		
103067	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 3500 für GWSI 5,25 / 6,00 *)		
103068	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 4000 für GWSI 6,75 / 7,50 *)		
103106	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2000 *)		
103107	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2250 *)		
103108	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2500 für GWSI 2,25 / 2,625 / 3,00 *)		
103109	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2750 für GWSI 3,375 / 3,75 *)		
103110	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 3000 für GWSI 4,125 / 4,50 *)		
103111	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 3500 für GWSI 5,25 / 6,00 *)		
103112	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 4000 für GWSI 6,75 / 7,50 *)		
140572	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 2,25		
140573	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 2,625		
140574	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 3,00		
140575	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 3,375		
140576	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 3,75		
140577	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 4,125		
140578	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 4,50		
140579	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 5,25		
140580	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 6,00		
140581	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 6,75		
140582	Bodenmontagering für Innenrundsilos GWSI Ø 7,50		
141092	Außen- und Innenleiter mit je 3 Stufen (zum leichteren Ein- und Ausstieg durch die Einstiegs Luke)		
115847	Abdecknetz GWSI Ø 2,25 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115848	Abdecknetz GWSI Ø 2,625 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115849	Abdecknetz GWSI Ø 3,00 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115850	Abdecknetz GWSI Ø 3,375 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115851	Abdecknetz GWSI Ø 3,75 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115852	Abdecknetz GWSI Ø 4,125 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115853	Abdecknetz GWSI Ø 4,50 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115854	Abdecknetz GWSI Ø 5,25 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115855	Abdecknetz GWSI Ø 6,00 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115856	Abdecknetz GWSI Ø 6,75 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115857	Abdecknetz GWSI Ø 7,50 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
111589	Füllstutzen für Abdecknetz Ø 150		
116093	Füllstutzen für Abdecknetz Ø 200		
111839	Stechthermometer L=1,0 m		
111840	Stechthermometer L=1,5 m		
111841	Stechthermometer L=2 m		
103125	Durchführung für Stechthermometer mit Abdeckkappe		

***) Angabe der Rohrlängen für den Einbau der Schneckendurchführung im 2. Siloring und Aufstellung der Silos auf flachem Boden**